

Ответные действия на предписание № 385п-05-2019 от 04.10.2019 по МБОУ СОШ № 52

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря по устранению замечаний по предписанию сообщает следующее:

№ п/п	№ пункта	Наименование нарушения	Причина возникновения, способ устранения	Устранение нарушения, дата.
1.	3.3	Футбольное поле, включающее баскетбольную площадку, не имеет травяного покрова.	Асфальтовое покрытие в наличии с момента открытия школы в 1976 году	Не представляет возможным, заложено в проект учреждения.
2.	3.8	Асфальтовое покрытие территории школы местами разрушено, с мелкими ямками, трещинами	Физический износ асфальтового покрытия, заключен контракт на капитальный ремонт покрытий территории № 0318300119420000121_Э А от 08.04.2020 г. с ООО «ДОРСТРОЙ».	Лето 2020 г.
3.	4.5	Отсутствует гардероб для хранения верхней одежды и обуви детей	Отсутствует место для гардероба, школа функционирует в условиях переуплотненности.	Не представляет возможным, де хранят одежду обувь в классах шкафах.
4.	5.2	В ряде классов ученическая мебель не регулируемая, в каб.№ 303 три ученические парты с нарушением целостности рабочей	Отсутствие достаточного финансирования на приобретение новой регулируемой ученической мебели, физический износ.	По мере поступления финансирования ученическая мебе. будет заменена регулируемую, в ка № 303 парт заменены нарушение

		поверхности, одна парта поломана		устранено.
5.	5.3	Не все кабинеты начальных классов обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости	Отсутствие достаточного финансирования на приобретение новой регулируемой ученической мебели.	По мере поступления финансирования ученическая мебель будет заменена на регулируемую.
6.	5.4	Отсутствует маркировка ученической мебели в кабинетах для обучения среднего и старшего звена.	При проведении влажных уборок маркировка отклеилась.	Маркировка восстановлена. Нарушение устранено.
7.	5.8	В кабинетах физики и химии ученическая мебель(столы) не специализированы, не имеет устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю стола	Отсутствие достаточного финансирования на приобретение новой специализированной учебной мебели.	Кабинеты укомплектованы новой специализированной учебной мебелью. Нарушение устранено.
8.	10.2 8	В помещении для выполнения домашних заданий установлена не ученическая мебель (обеденные столы и стулья)	Отсутствие достаточного финансирования на приобретение новой ученической мебели.	Кабинеты укомплектованы новой ученической мебелью. Нарушение устранено
9.	5.7	В большинстве учебных помещений классные доски не оборудованы лотками для задержания меловой пыли.	Во время текущих ремонтов учебных помещений лотки были временно сняты.	Лотки прикручены на место. Нарушение устранено

10.	7.1.8	В ряде учебных помещений длина тканевых штор ниже уровня подоконника	При покупке дизайн штор не соответствовал нормам.	Тканевые шторы длина которых ниже уровня подоконника сняты. Нарушение устранено.
11.	5.12	В кабинете домоводства отсутствует двухгнездная моечная раковина, 2 разделочных стола с гигиеническим покрытием.	Отсутствие финансирования на приобретение нового оборудования.	Подана заявка депутата ГД Багму о выделении финансирования для устранения нарушения.
12.	5.10	В мастерских трудового обучения слесарные верстаки, сверлильные и точильные станки не оснащены предохранительными сетками, стеклами, отсутствует местное освещение.	При приобретении данного оборудования сетки и стекла не входили в комплектацию.	Ожидается выделение финансирования для устранения нарушения.
13.	6.2	В большинстве учебных кабинетов для контроля температурного режима термометры не вывешены	Во время текущих ремонтов учебных кабинетов термометры были временно сняты.	Термометры вывешены на места. Нарушение устранено.
14.	5.8	В кабинете химии не установлен вытяжной шкаф.	Вытяжной шкаф установлен в лаборантской комнате.	Для устранения нарушения необходимо выделение финансирования для установки второго вытяжного шкафа.
15.	4.28	В кабинетах № 215,216,310, в читальном зале, библиотеке, спортзале потолки требуют проведения ремонта, в коридорах 3 этажа у дверного проема	Дефекты потолков и панелей образовались после проведения капитального ремонта кровли в июле—августе 2019 года. Отсутствие финансирования на восстановительный ремонт после протечек.	Для устранения нарушения необходимо выделение финансирования на восстановительный ремонт помещений с протечек.

		каб. № 310 панели стен с нарушением целостности гигиенического покрытия		
16.	4.29	Деревянное покрытие пола (паркет) рекреаций местами с механическими повреждениями, имеют дефекты и щели.	Физический износ.	Для устранения нарушения необходимо выделение финансирования и замену покрытия пола.
17.	4.27, 8.1	Не оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения в кабинете физики, химии, биологии, в туалетах на 3 этаже	Из - за слабого напора горячая вода не доходит до вышеуказанных помещений.	Для устранения нарушения необходимо выделение финансирования и приобретения дополнительных насосов.
18.	4.25	Не все санитарно-технические приборы (туалеты) в исправном состоянии, отсутствуют педальные ведра, в некоторых туалетах кабины без дверей, отсутствует мыло, туалетная бумага, на унитазах отсутствуют сиденья.	Отсутствие дверей на кабины в некоторые туалеты объясняется их поломкой и последующим демонтажем. Мыло и прочие материалы на момент проверки израсходовались.	Отсутствие финансирования и ремонт туалетных комнат. Педальные ведра, мыло, туалетная бумага, сиденья унитаза вновь в наличии. Нарушение частично устранено.
19.	4.26	В некоторых туалетах для хранения уборочного инвентаря используются кабины туалетов, что не соответствует	Хранение было временное.	Нарушение устранено.

		требованиям.		
20.	12.1 1	Для уборки в туалетах уборочный инвентарь не имеет сигнальную маркировку.	Маркировка частично стерлась.	Нарушение устранено.
21.	6.11	Не оборудована система механической вытяжной вентиляции в мастерских и в кабинете домоводства над тепловым оборудованием	Отсутствуют в данных кабинетах вентиляционные шахты для системы механической вентиляции .	Для устранения нарушения необходимо выделить финансирование и оборудование системы механической вытяжной вентиляции мастерских и кабинете домоводства и тепловым оборудованием
22.	7.2. 6	Не оборудованы софиты над классными досками в кабинетах № 216,301	Были демонтированы при текущем ремонте и сразу не установлены.	Нарушение устранено.
23.	7.2. 9	В ряде учебных кабинетов(№№203, 213, 215, 220, 301, 304, 311, 313, 314, 310) замена перегоревших ламп проводится не своевременно, в наличии неисправные лампы, в кабинетах №№ 206, 212 на некоторых осветительных приборах отсутствует защитная арматура, в кабинетах №№ 302, 303, 306	Лампы перегорели на момент проверки .	Произведена полная замена перегоревших ламп, линии осветительных приборов восстановлены. Защитная арматура восстановлению подлежит , в июле и августе 2020 года планируется замена на новые светильники.

		неисправны по одной линии осветительных приборов		
--	--	---	--	--

Директор МБОУ СОШ № 52

Т.Ю.Стрельцова

